

Navn _____				Tlf. _____			
Adresse _____			Postnr. _____		By _____		
Forsikringselskab _____			Forsikringsnummer _____			Matr.nr. _____	

  

SB 6 krav er opfyldt				SB 6 krav er opfyldt									
● Tavler		Findes ikke	Ja	Nej	● Motorer		Findes ikke	Ja	Nej				
1	Er sikringer og bundskruer korrekte?		X		17	Har motorer korrekt kapslingsklasse?		X					
2	Bedømmes gruppernes belastning til at være i orden?		X		18	Er motorer forsynet med krævet overbelastningsbeskyttelse		X					
3	Er tavlerne korrekt opbygget og vedligeholdt?		X		19	Anvendes motorer uden overbelastningsbeskyttelse i overensstemmelse med SB 6, 482.1.13		X					
4	Er tavlerne rengjorte?		X		20	Er motorværn korrekt indstillet		X					
● Kabler og ledninger				● Varmeapparater									
5	Er tilledninger (forlængerledninger o.lign) ubeskadigede og korrekt anvendt?		X		22	Har elektriske varmeapparater korrekt kapsling og er de korrekt monteret?		X					
6	Er ledninger og kabler fri for gnaverangreb?		X		23	Sidder varmeapparater frit, ikke tildækket, og er apparater rengjorte?		X					
7	Er rør og kabelinstallation fastgjort, aflastet og uden beskadigelser?		X		● Grise- og kyllingelamper, korntørringsanlæg								
8	Er installationernes isolationsmodstand forskriftsmæssig?		X		24	Kontrol af grise- og kyllingelamper samt rugemaskiner og korntørringsanlæg.		X					
● Kabler der ikke er stålarmerede				Andre oplysninger									
9	Er kabler, der ikke er stålarmerede, placeret så risikoen for gnaverangreb/brand er lille? (Hvis der ikke findes kabler uden stålarming, så X i "findes ikke").	X			25	Er grise- og kyllingelamper samt rugemaskiner og korntørringsanlæg rengjorte?		X					
● Beskyttelse mod indirekte berøring				SB 6 krav er opfyldt									
10	Er der foretaget korrekt beskyttelse mod indirekte berøring? Kontrolmåling foretages.		X		● Ildslukkere (Hvis de er anskaffet efter eftersynet skal kvittering følge skemaet)				Andre oplysninger				
● Belysningsarmaturer				● Remme									
11	Har belysningsarmaturer korrekt kapslingsklasse?		X		27	Kile- og fladremmekontrol. Er anvendelse beskyttelse, tilspænding og rengøring i orden?		X		Se bagsiden			
12	Er belysningsarmaturer anbragt med korrekt afstand til brandbare bygningsdele og oplag (halm o.lign)		X		26 a. Ildslukker i stuehus. (Min. 1 stk.) b. Ildslukker i værksted. (Min. 1 stk.) c. Ildslukker monteret, så der fra ethvert sted højst er 35 m til fastmonteret ildslukker. d. Ildslukker på mejetærsker (1 stk. på hver).								
13	Er glødelysarmaturer forsynet med kuppel? Er lysrørsarmaturer korrekt afskærmet?		X										
14	Er belysningsarmaturer rengjorte?		X										
● Afbrydere og stikkontakter m.v.				● Diverse									
15	Er afbrydere og stikkontakter m.m. fastgjorte og uden beskadigelser?		X		28	Hvis der er nødgeneratoranlæg, opfylder anlæggets el-installationer så bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen.		X					
16	Er afbrydere og stikkontakter m.m. rigtigt placeret og korrekt anvendt? (kapsling korrekt)		X		29	Er der ved gennemgangen af ejendommen fundet forhold, der strider mod bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen.		X					
● Autoriseret elinstallatør				Bemærkninger									
Firmanavn, adresse, telefonnr. og underskrift				Eftersynsmærket påsat hovedtavlen									
Eftersynselektriker - Dato og underskrift								Uddrag af Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer (SB 6), 621.1: Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpes snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl og mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.					
Ejers/Bruger - Dato og underskrift				Ejers/Bruger - Dato og underskrift									

TEKNIQ BLANKET

### ● Rabat

Der opnås rabat på løsnere- og/eller bygningsbrandforsikringen, når forsikringselskabet har modtaget et "fejlfrit" skema. Rabatten er størst, hvis kablerne er stålarmerede, hvor der er risiko for gnaverangreb. Elinstallatøren eller forsikringselskabet giver gerne flere oplysninger om ordningen. Eftersynet gælder i 5 år. Derefter skal der foretages nyt eftersyn.